


## Placa Siemens AGA56.42A17



Módulos de entrada analógica para o controle de atuadores SQM5... por sinais de controle analógicos, como 4-20 mA, e posição analógica contínua de sinais de feedback.

A Placa é um módulo auxiliar para uso com os atuadores de amortecedor de ar SQM5... Eles podem ser integrados no SQM5... no local, ou são fornecidos com o atuador, pronto e integrado.

| Funções                                                                                                                                              | Sinais de Entrada                                                             | Sinal de Feedback | Tensão de Operação | Modelo de Referência |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Controle Manual                                                                                                                                      | ---                                                                           | ---               | AC 24...240 V      | AGA56.1A97           |
| Ajuste do range de controle<br>Controle Manual                                                                                                       | 4...20 mA                                                                     | ---               | AC 100...110 V     | AGA56.41A17          |
|                                                                                                                                                      |                                                                               |                   | AC 220...240 V     | AGA56.41A27          |
|                                                                                                                                                      |                                                                               |                   | AC 24 V            | AGA56.41A87          |
|                                                                                                                                                      | DC 0...2 V<br>em conexão com<br>0...135 W<br>potenciômetros<br>até 0...1000 W | ---               | AC 100...110V      | AGA56.42A17          |
|                                                                                                                                                      |                                                                               |                   | AC 220...240 V     | AGA56.42A27          |
|                                                                                                                                                      |                                                                               |                   | AC 24 V            | AGA56.42A87          |
|                                                                                                                                                      | DC 0...10 V                                                                   | ---               | AC 100...110 V     | AGA56.43A17          |
|                                                                                                                                                      |                                                                               |                   | AC 220...240 V     | AGA56.43A27          |
|                                                                                                                                                      |                                                                               |                   | AC 24 V            | AGA56.43A87          |
| Ajuste da faixa de controle<br>Linearização do ângulo de rotação<br>Reajuste do sinal de controle<br>Predefinição de posição fixa<br>Controle manual | 0...20 mA                                                                     | 0...20 mA         | AC 100...110 V     | AGA56.9A17           |
|                                                                                                                                                      | 4...20 mA                                                                     | 4...20 mA         | AC 220...240 V     | AGA56.9A27           |
|                                                                                                                                                      | DC 0...10 V                                                                   | DC 0...10 V       | AC 24 V            | AGA56.9A87           |
|                                                                                                                                                      | DC 0...2 V<br>em conexão com<br>0...135 W<br>potenciômetros<br>até 0...1000 W |                   |                    |                      |

